

# FICHA TÉCNICA

## Luva de Malha Pigmentada Preta

**CARBOGRAFITE**

MARCA	CARBOGRAFITE
C.A	45.087
CÓDIGO	012353912
TAMANHO	7,5
NORMAS	ISO 21420:2020 + A1:2022 ISO 23388: 2018



### APLICAÇÃO

Indústria automobilística, manuseio de ferramentas, construção civil e jardinagem.

### ESPECIFICAÇÕES

- **Estrutura:** fabricada em fio de poliéster; palma revestida com pigmentos de PVC preto;
- **Punho:** tricotado (evita a entrada de detritos na luva).


### COR

Preta.

### TIPO

Proteção das mãos contra agentes escoriantes, cortantes e perfurantes.

### CLASSIFICAÇÃO ISO 23388



### COMO COLOCAR E REMOVER A LUVA:

- 1) Remova qualquer objeto que estiver nos dedos e no seu punho;
- 2) Retire a luva da embalagem;
- 3) Vista a luva, uma de cada vez segurando pelo punho encaixando os dedos nos vãos correspondentes.
- 4) Para remover a luva, segure pelo punho e deslize na direção dos dedos.

### PRESERVAÇÃO E HIGIENE DAS MÃOS:

Antes do uso do EPI, certifique-se que suas mãos estejam limpas e completamente secas; Faça higienização das mãos limpando entre os dedos com água corrente e sabão neutro. Após lavar, seque as mãos e entre os dedos com um papel toalha ou um pano limpo e macio.

### RESTRICÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Verifique se a luva está em perfeito estado de conservação antes de utilizá-las; Para garantir a utilização correta e adequada da luva, consultar o responsável pela segurança do trabalho; Verifique o tamanho da luva para que seja adequada a sua mão, o estiramento do tecido pode alterar a propriedade de segurança da luva; Esta luva não deve ser utilizada onde houver riscos de enganchar em partes móveis de máquinas. Atenção ao risco de acidente no uso da luva quando máquinas, equipamentos ou partes móveis destes estiverem em operação; Não existe nenhuma higienização a ser feita na luva, portanto quando ela estiver impregnada por poeiras, graxas, ou quando apresentarem desgastes, cortes e rasgos, a luva deverá ser substituída por nova; A luva deve ser guardada em local seco, arejado e longe de produtos químicos.